



INDICAÇÃO Nº 101/2025



Exmo. Senhor Presidente da Câmara:

Indico ao Prefeito Municipal, ouvido o plenário, que solicite à Secretaria Competente, vistoria e reparos no abatimento do PV (Poço de Visita), localizado no cruzamento da rua 18 (Dezoito) com a rua 36 (Trinta e Seis), no bairro Loanda, nas proximidades da padaria Ideal.

Os moradores estão sentindo insegurança, pois no local existe um afundamento da pista com a existência de um buraco que vem aumentando de tamanho, colocando em risco a segurança de todos,

Tal indicação se faz necessária e urgente para garantia da segurança, organização e visibilidade dos motoristas e pedestres, proporcionando mais segurança a todos que trafegam pelo local.

Sala de Sessões da Câmara, 12 de fevereiro de 2025.

SUZANA DO SOCORRO

Vereador- AVANTE



12 FEV. 2025

INDICAÇÃO Nº 101/2025

Exmo. Senhor Presidente da Câmara:

Indico ao Prefeito Municipal, ouvido o plenário, que solicite à Secretaria Competente, vistoria e reparos no abatimento do PV (Poço de Visita), localizado no cruzamento da rua 18 (Dezoito) com a rua 36 (Trinta e Seis), no bairro Loanda, nas proximidades da padaria Ideal.

Os moradores estão sentindo insegurança, pois no local existe um afundamento da pista com a existência de um buraco que vem aumentando de tamanho, colocando em risco a segurança de todos,

Tal indicação se faz necessária e urgente para garantia da segurança, organização e visibilidade dos motoristas e pedestres, proporcionando mais segurança a todos que trafegam pelo local.

Sala de Sessões da Câmara, 12 de fevereiro de 2025.


ZUZA DO SOCORRO
Vereador- AVANTE



99

INDICAÇÃO

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à secretaria competente a realização de vistoria e reparo urgente no abatimento do PV (Poço de Visita) localizado no cruzamento da Rua 18 com a Rua 36, no bairro Luanda, nas proximidades da Padaria Ideal.

O local apresenta um buraco que vem se agravando, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas. Moradores já relataram a situação, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. É essencial que o setor responsável avalie a estrutura do solo ao redor do PV e realize os devidos reparos antes que ocorra algum acidente.



Kupman

Sala de Sessões da Câmara, 10 de fevereiro de 2025.

Fuzza

