

23 ABR. 2025



Câmara Municipal de
João Monlevade
Câmara forte, cidade forte!

INDICAÇÃO Nº 503/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente a execução dos serviços de manutenção geral e recapeamento asfáltico na rua Maria Dionízia Peixoto (antiga rua A), nas proximidades do número 60, no bairro Nova Esperança.

O referido local encontra-se em precário estado de conservação, necessitando de melhorias urgentes. O trecho final do calçamento da rua Maria Dionízia Peixoto não foi devidamente finalizado, sem receber o asfaltamento completo e sem canalização para o escoamento das águas pluviais. Em dias de chuva, a água não tem por onde escoar, pois o local ao final da rua é um pasto, o que causa acúmulo de água (empoçamento) na via, especialmente em frente à residência do número 60. Faltam canaletas ou sistemas de drenagem que conduzam a água até o córrego.

Moradores relatam diversos transtornos ocasionados por essa situação e solicitam providências urgentes.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 23 de abril de 2025.




BELMAR DINIZ
Vereador – PT

INDICAÇÃO

▪ Vereador: Belmar Diniz

Data: 16/04/2025

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente a execução dos serviços de manutenção geral e recapeamento asfáltico na rua Maria Dionízia Peixoto (antiga Rua A), nas proximidades do número 60, no bairro Nova Esperança.

O referido local encontra-se em precário estado de conservação, necessitando de melhorias urgentes. O trecho final do calçamento da Rua Maria Dionízia Peixoto não foi devidamente finalizado, sem receber o asfaltamento completo e sem canalização para o escoamento das águas pluviais. Em dias de chuva, a água não tem por onde escoar, pois o local ao final da rua é um pasto, o que causa acúmulo de água (empoçamento) na via, especialmente em frente à residência do número 60. Faltam canaletas ou sistemas de drenagem que conduzam a água até o córrego.

Moradores relatam diversos transtornos ocasionados por essa situação e solicitam providências urgentes. Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da matéria.

Belmar Diniz

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

- O assunto foi tratado na indicação nº _____
- O assunto foi encaminhado em forma de _____
- Outras informações: _____

Funcionário



Captura da imagem: mar. de 2022 © 2025 Google Brasil

