



11 OUT 2022

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

## INDICAÇÃO Nº 1.098/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara,

Indico o Prefeito do Município, ouvido o plenário, que proceda melhorias no bairro José Elói, atendendo reivindicação da comunidade, solicito a Vossa Excelência a avaliação para construção de duas grelhas coletoras na rua Sebastião Avelino da Costa e seis caixas coletoras de rede pluvial ao longo da rua Eni Leite.

O serviço solicitado é de extrema importância, pois a construção das grelhas coletoras na rua Sebastião Avelino da Costa, facilitarão o escoamento da água, pois a coletora existente na mesma não está comportando o volume da água em período chuvoso, está causando vários transtornos aos moradores da rua Novo Horizonte, como invasão de água dentro das casas. E a rua Eni Leite não possui nenhuma coletora de rede pluvial, aumentando ainda mais o volume da água na rua Sebastião Avelino da Costa.

Saliento ainda, que já foi solicitado à secretaria, mas até o momento não foi tomada nenhuma providência.

Segue imagens em anexo.

Sala de Sessões da Câmara, 11 de outubro de 2022.

  
**GERALDO ANTÔNIO MARCELINO (TÔNÃO)**  
Vereador - CIDADANIA



## PEDIDO DO VEREADOR

◆ Vereador: Geraldo Antônio Marcelino

Data: 12/10/2022 - VII


Assunto:

Exmo. Senhor Presidente da Câmara,

Indico o Prefeito do Município, ouvido o plenário que proceda melhorias no bairro José Elói, atendendo reivindicação da comunidade, solicito a Vossa Excelência a avaliação para construção de duas grelhas coletoras na rua Sebastião Avelino da Costa e seis caixas coletoras de rede pluvial ao longo da rua Eni Leite.

O serviço solicitado é de extrema importância, pois a construção das grelhas coletoras na rua Sebastião Avelino da Costa, facilitarão o escoamento da água, pois a coletora existente na mesma não está comportando o volume da água em período chuvoso, está causando vários transtornos aos moradores da rua Novo Horizonte, como invasão de água dentro das casas. E a rua Eni Leite não possui nenhuma coletora de rede pluvial, aumentando ainda mais o volume da água na rua Sebastião Avelino da Costa. Saliento ainda que já foi solicitado a secretaria, mas até o momento não foi tomada nenhuma providência.

Segue imagens em anexo.

  
Geraldo Antônio Marcelino

Atendido por: \_\_\_\_\_

Providência da Secretaria:

◆ O assunto foi tratado na Indicação nº: 1.098

◆ O assunto foi encaminhado em forma de: \_\_\_\_\_

◆ Outras informações: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário

Rua Eni leite



*Amulino*

*Amarelino*

Rua Sebastião Avelino da costa



Grelha coletora rua Sebastião Avelino da Costa



Casa do Morador da Rua Novo Horizonte



*Amadeus!*

