



05 JUN. 2025

INDICAÇÃO N° 717/2025

APROVADO EM 11/06/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

PRESIDENTE

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, execução de serviços de recomposição asfáltica e melhorias no calçamento de toda a extensão da Rua Olavo Bilac, especialmente no trecho compreendido entre as ruas Érico Veríssimo e Alameda Dinamarquesa, no bairro Palmares.


A referida via encontra-se em precário estado de conservação, apresentando bloquetes soltos, buracos e desnivelamentos que dificultam a circulação de pedestres e veículos. Tal situação coloca em risco a segurança dos usuários da via, podendo ocasionar acidentes, atropelamentos e danos materiais aos veículos.

Destaca-se, ainda, que o trecho entre as ruas Érico Veríssimo e Alameda Dinamarquesa é um morro íngreme com buracos profundos e grandes desniveis, o que dificulta, o tráfego de veiculos, tornando a subida e descida do morro arriscada, receosa e inviável para os moradores.

Tais condições têm prejudicado a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos que dependem da referida via. Por isso, a execução dos serviços solicitados é essencial para garantir a segurança viária, a preservação dos veículos e o bem-estar da população local.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 04 de junho de 2025.


BELMAR DINIZ
Vereador – PT



INDICAÇÃO

752

- Vereador: Belmar Diniz

Data: 29/05/2025

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, execução de serviços de recomposição asfáltica e melhorias no calçamento de toda a extensão da Rua Olavo Bilac, especialmente no trecho compreendido entre as ruas Érico Veríssimo e Alameda Dinamarquesa, no Bairro Palmares.

A referida via encontra-se em precário estado de conservação, apresentando bloquetes soltos, buracos e desnivelamentos que dificultam a circulação de pedestres e veículos. Tal situação coloca em risco a segurança dos usuários da via, podendo ocasionar acidentes, atropelamentos e danos materiais aos veículos.

Destaca-se, ainda, que o trecho entre as ruas Érico Veríssimo e Alameda Dinamarquesa é um morro íngreme com buracos profundos e grandes desniveis, o que dificulta, o tráfego de veículos, tornando a subida e descida do morro arriscada, receosa e inviável para os moradores.

Tais condições têm prejudicado a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos que dependem da referida via. Por isso, a execução dos serviços solicitados é essencial para garantir a segurança viária, a preservação dos veículos e o bem-estar da população local.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

Rua Olavo Bilac
Pj Belmar Diniz

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

- O assunto foi tratado na indicação nº _____
- O assunto foi encaminhado em forma de _____
- Outras informações: _____