



INDICAÇÃO Nº 719/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução dos serviços de instalação de sinalização viária horizontal e vertical em toda extensão do bairro Planalto.

O bairro Planalto não conta com nenhum tipo de sinalização viária – seja ela horizontal (como faixas de pedestres, linhas divisórias de pista ou redutores de velocidade, entre outras) ou vertical (como placas de "Parada Obrigatória", de velocidade máxima ou de sentido preferencial, entre outras).


A falta de sinalização representa risco à segurança da população local, especialmente em razão da significativa densidade populacional e do intenso fluxo de veículos. A movimentação nas ruas ocorre de forma desorganizada e insegura, agravada pela presença de rotatórias e cruzamentos perigosos, nos quais motoristas precisam avançar de forma arriscada por falta de visibilidade e demarcação de preferência.

Relatos de moradores indicam a ocorrência de acidentes e atropelamentos, e a ausência de faixas de pedestres compromete a travessia segura, principalmente em pontos de maior circulação. Além disso, a inexistência de redutores de velocidade permite que motoristas trafeguem em velocidade inadequada para a natureza residencial das vias.

Diante do exposto, é indispensável a adoção de medidas imediatas para a instalação da sinalização viária em todo o bairro, garantindo maior segurança, melhor fluidez no trânsito e valorização do espaço urbano.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 04 de junho de 2025.


BELMAR DINIZ
Vereador – PT

APROVADO EM 11/06/25

Fernando Linhares Pereira
PRESIDENTE



INDICAÇÃO

■ Vereador: Belmar Diniz

Data: 27/05/2025

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução dos serviços de instalação de sinalização viária horizontal e vertical em toda extensão do bairro Planalto.

O bairro Planalto não conta com nenhum tipo de sinalização viária – seja ela horizontal (como faixas de pedestres, linhas divisórias de pista ou redutores de velocidade, entre outras) ou vertical (como placas de “Parada Obrigatória”, de velocidade máxima ou de sentido preferencial, entre outras).

A falta de sinalização representa risco à segurança da população local, especialmente em razão da significativa densidade populacional e do intenso fluxo de veículos. A movimentação nas ruas ocorre de forma desorganizada e insegura, agravada pela presença de rotatórias e cruzamentos perigosos, nos quais motoristas precisam avançar de forma arriscada por falta de visibilidade e demarcação de preferência.

Relatos de moradores indicam a ocorrência de acidentes e atropelamentos, e a ausência de faixas de pedestres compromete a travessia segura, principalmente em pontos de maior circulação. Além disso, a inexistência de redutores de velocidade permite que motoristas trafeguem em velocidade inadequada para a natureza residencial das vias.

Diante do exposto, é indispensável a adoção de medidas imediatas para a instalação da sinalização viária em todo o bairro, garantindo maior segurança, melhor fluidez no trânsito e valorização do espaço urbano.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da matéria.

Luís Gustavo
p/ Belmar Diniz- PT

Atendido por: _____