



INDICAÇÃO Nº 383/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente a execução dos serviços de manutenção geral, incluindo a instalação de passeio em toda a extensão da rua, canalização para escoamento de água pluvial ao longo de toda a via, a continuação do asfaltamento no trecho que ainda não recebeu asfalto, além de melhorias no sistema de iluminação pública na rua Timbiras, no bairro Santa Cruz.

A referida solicitação se faz extremamente necessária, pois o início da via está desprovido de um passeio livre para a transição de pedestres, obrigando moradores e transeuntes a transitarem pelo meio da rua. Essa situação coloca em risco a segurança de todos, especialmente devido ao grande fluxo de automóveis que circulam pelo local. Não há um espaço seguro para que os pedestres possam caminhar, o que gera riscos constantes de acidentes com veículos. A ausência de um local reservado para o tráfego de pedestres aumenta significativamente a possibilidade de colisões, especialmente em horários de maior movimento.


Ademais, outro fator crítico que precisa ser abordado com urgência é a ausência de um sistema adequado de drenagem para o escoamento das águas pluviais. A falta de canalização e bueiros tem causado o acúmulo de água durante as chuvas, gerando pontos de alagamento e tornando a passagem de pedestres e veículos ainda mais difícil e perigosa. Além disso, o acúmulo de água promove o surgimento de buracos e erosões.

Outro ponto de extrema preocupação é que um trecho no final da rua ainda não recebeu asfaltamento, o que dificulta a passagem de veículos, causando poeira nos dias secos e lama nos períodos chuvosos, além de gerar sujeira nas casas vizinhas e prejudicar a mobilidade. A falta de asfaltamento também contribui para a degradação da infraestrutura local. Além disso, a iluminação pública é precária, especialmente nesse trecho, o que aumenta a sensação de insegurança e torna a área um ponto propenso à ação de criminosos, como tráfico de drogas e assaltos, comprometendo a tranquilidade e segurança dos moradores.

Diante desse quadro alarmante, a execução urgente dos serviços é imprescindível para garantir a segurança, o conforto e a qualidade de vida dos moradores da rua Timbiras e de todos que transitam pela região.

Segue, em anexo, foto comprobatória que passa a fazer parte integrante da matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 02 de abril de 2025


BELMAR DINIZ
Vereador - PT

APROVADO EM 02/04/25


PRESIDENTE

INDICAÇÃO

▪ Vereador: Belmar Diniz

Data: 27/03/2025

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente a execução dos serviços de manutenção geral, incluindo a instalação de passeio em toda a extensão da rua, canalização para escoamento de água pluvial ao longo de toda a via, a continuação do asfaltamento no trecho que ainda não recebeu asfalto, além de melhorias no sistema de iluminação pública na rua Timbiras, no bairro Santa Cruz.

A referida solicitação se faz extremamente necessária, pois o início da via está desprovido de um passeio livre para a transição de pedestres, obrigando moradores e transeuntes a transitarem pelo meio da rua. Essa situação coloca em risco a segurança de todos, especialmente devido ao grande fluxo de automóveis que circulam pelo local. Não há um espaço seguro para que os pedestres possam caminhar, o que gera riscos constantes de acidentes com veículos. A ausência de um local reservado para o tráfego de pedestres aumenta significativamente a possibilidade de colisões, especialmente em horários de maior movimento.

Ademais, outro fator crítico que precisa ser abordado com urgência é a ausência de um sistema adequado de drenagem para o escoamento das águas pluviais. A falta de canalização e bueiros tem causado o acúmulo de água durante as chuvas, gerando pontos de alagamento e tornando a passagem de pedestres e veículos ainda mais difícil e perigosa. Além disso, o acúmulo de água promove o surgimento de buracos e erosões.

Outro ponto de extrema preocupação é que um trecho no final da rua ainda não recebeu asfaltamento, o que dificulta a passagem de veículos, causando poeira nos dias secos e lama nos períodos chuvosos, além de gerar sujeira nas casas vizinhas e prejudicar a mobilidade. A falta de asfaltamento também contribui para a degradação da infraestrutura local. Além disso, a iluminação pública é precária, especialmente nesse trecho, o que aumenta a sensação de insegurança e torna a área um ponto propenso à ação de criminosos, como tráfico de drogas e assaltos, comprometendo a tranquilidade e segurança dos moradores.

