



10 MAR 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

INDICAÇÃO Nº 233/2021

Exmo. Senhor Presidente da Câmara:

Indico o Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine ao DAE – Departamento Municipal de Águas e Esgotos, para que seja feita visita técnica para avaliar o canal localizado na rua Camélia, bairro Campos Elíseos.

De acordo com relatos dos moradores nos períodos chuvosos as manilhas não comportam o volume de água e com isso causam constantes alagamentos, trazendo sérios transtornos a todos.

Segue anexo fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 10 de março de 2021.


BRUNO NEPOMUCENO BRAGA
(BRUNO CABEÇÃO)
Vereador - AVANTE






Figura 1 – Córrego na Rua Camélia causa alagamentos



Figura 2 – Córrego na Rua Camélia causa alagamentos