



11 JUN. 2025

**INDICAÇÃO Nº 783/2025**

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

APROVADO EM 18/06/25

Fernando Linhares Pereira

PRESIDENTE

Indico ao Prefeito Municipal, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria competente a realização de estudo técnico de trânsito e a execução de melhorias na sinalização viária nas proximidades do Velório Municipal e no cruzamento da avenida Cândido Dias com a rua Joaquim Villar Drumond, próximo à Unidade 2 do DAE, no bairro José de Alencar, incluindo a implantação de faixas de pedestres, o reforço e a adequação da sinalização vertical e horizontal, a instalação de redutores de velocidade e a intensificação da fiscalização no local.

A referida solicitação se faz necessária devido á manifestações de moradores, trabalhadores e frequentadores da região, que relataram a ausência de sinalização adequada e o risco constante de acidentes e atropelamentos. Trata-se de uma área com tráfego intenso, em que veículos circulam em alta velocidade e há baixa visibilidade, especialmente em pontos de cruzamento entre múltiplas vias.

Além disso, há registros recentes de colisões e acidentes, o que reforça a urgência da intervenção. Destaca-se ainda que, na saída do Velório Municipal, está precário de sinalização, agravando os riscos à segurança de pedestres e condutores.

Diante do exposto, solicitamos a adoção urgente das providências cabíveis, com a elaboração de estudo técnico detalhado, fiscalização contínua e a implementação das medidas necessárias para garantir a segurança viária na região. Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 11 de junho de 2025.

**BELMAR DINIZ**  
Vereador – PT

INDICAÇÃO▪ Vereador: Belmar DinizData: 06/06/2025

Indico ao Prefeito Municipal, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria competente a realização de estudo técnico de trânsito e a execução de melhorias na sinalização viária nas proximidades do Velório Municipal e no cruzamento da Avenida Cândido Dias com a Rua Joaquim Villar Drumond, próximo à Unidade 2 do DAE, no bairro José de Alencar, incluindo a implantação de faixas de pedestres, o reforço e a adequação da sinalização vertical e horizontal, a instalação de redutores de velocidade e a intensificação da fiscalização no local.

A referida solicitação se faz necessária devido á manifestações de moradores, trabalhadores e frequentadores da região, que relataram a ausência de sinalização adequada e o risco constante de acidentes e atropelamentos. Trata-se de uma área com tráfego intenso, em que veículos circulam em alta velocidade e há baixa visibilidade, especialmente em pontos de cruzamento entre múltiplas vias.

Além disso, há registros recentes de colisões e acidentes, o que reforça a urgência da intervenção. Destaca-se ainda que, na saída do Velório Municipal, está precário de sinalização, agravando os riscos à segurança de pedestres e condutores.

Diante do exposto, solicitamos a adoção urgente das providências cabíveis, com a elaboração de estudo técnico detalhado, fiscalização contínua e a implementação das medidas necessárias para garantir a segurança viária na região.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

  
Belmar Diniz

Atendido por: \_\_\_\_\_

